

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magueyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0162-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Terminado el arreglo de la malla con el tubo galvanizado en todo el perímetro de la escuela.



Foto 2: Terminado el cableado eléctrico de todo el establecimiento.



Foto 3: Porton pintado y reforzado



Foto 4: Escenario remozado



Foto 5: Baños remozados



Foto 6: canales remozados en toda el alrededor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fris Yanara Andrade Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maguyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0162-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Terminado el arreglo de la malla con el tubo galvanizado en todo el perímetro de la escuela.



Foto 2: Terminada el cableado eléctrico de todo el establecimiento.



Foto 3: Porton terminado pintado y reforzado



Foto 4: pendiente terminar el escenario falta repello



Foto 5: Pendiente de terminar baños con sus pueras



Foto 6: Terminados canales en toda el alrededor del establecimiento en optimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Johana Andrade Lima
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

