

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0163-43	FECHA:	31/05/2024




Foto1: Instalación eléctrica en mal estado.



RECONSTRUCCION DE VENTANAS



RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE COCINA



TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL AREA DE COCINA



Foto 5: instalación eléctrica en condiciones no adecuadas



RECONSTRUCCION DE AREA DE PILAS,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilma Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

