



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0163-43	FECHA:	31/05/2024



MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA




Foto 2: FINALIZACION DE VENTANAS PARA EL AREA DE COCINA



FINALIZACION DEL COMEDOR ESCOLAR Y COCINA ESCOLAR



Foto 4: FINALIZACION DEL TECHO DE LA COCINA Y COMEDOR ESCOLAR



MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA



Foto 6: Area de pilas, cambio de techo concluido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilma Guerra

Firma y sello del Presidente de la APF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

