

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0175-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: Avance de levantado de muro prefabricado en colindancia de Escuela.




Foto 2: Avance de levantado de muro prefabricado en colindancia de Escuela.



Foto 3: Instalacion de tubería para habilitacion de servicio sanitario en modulo de varones




Foto 4: Instalacion de tubería para habilitacion de servicio sanitario en modulo de varones



Foto 5: Levantado de muro de block para cerramiento de espacio de aula.



Foto 7 Ampleación de la cocina para que las madres puedan cocinar de una forma mas amplia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar en el mismo de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público