

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0176-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Muro Perimetral.



Foto 2: Porton de ingreso.



Foto 3: Rampa de ingreso al establecimiento.



Foto 4: Servicios sanitarios



Foto 5: Pila con servicio de drenaje



Foto 6: Muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

