

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN VICENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0178-43	FECHA:	




Foto1: Avance de levantado de muros



Foto 2: Levantado de muro en parte posterior de la escuela



Foto 3: Inicio de trabajos para entortado de concreto frente a aulas



Foto 4: Inicio de trabajos para entortado de concreto frente a aulas




Foto 5: Avance de fundición de torta



Foto 6: Inicio de desmontaje de lamina para instalar puerta y ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Noemy Interiano Salazar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

