

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE, SANTA CATARINA MITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0178-43	FECHA:	



Foto 1: Muro perimetral terminado




Foto 2: Finalización de los trabajos de entortado en área de patio de la escuela



Foto 3: Finalización de los trabajos de entortado en área de patio de la escuela



Foto 4: Finalización de los trabajos de entortado en área de patio de la escuela



Foto 5: Puerta y ventana instalados en cocina




Foto 6: Puerta y ventana instalados en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Woemy Interiano Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

