

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0181-43	FECHA:	02/07/2024



Foto 1: Se necesita fundir una rampa para acceso de los estudiantes y evitar el peligro de una caída por las personas que ingresan al establecimiento.



Foto 2: Se necesita fundir una rampa para acceso de los estudiantes y evitar el peligro de una caída por las personas que ingresan al establecimiento.



Foto 3: Se terminara de repara la cocina pues las condiciones en las que se cocinan los alimentos no es la adecuada




Foto 4: Se terminara de repara la cocina pues las condiciones en las que se cocinan los alimentos no es la adecuada



Foto 5: Area de lavado de manos



Foto 6: Area de lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

