



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0182-43	FECHA:	6/14/2024



Foto 1: Area de Servicios sanitarios en mal estado, se sustituirán en su totalidad.




Foto 2: Separación de muros en servicios sanitarios.



Foto 3: Ingreso a área de cocina en mal estado, banqueta con deterioros.



Foto 4: Portón de ingreso deshabilitado por desperfectos



Foto 5: Interior de cocina donde se mejorará sistema de agua potable, drenaje y poyetón.



Foto 6: Exterior de cocina se elaborará piso de concreto y un desayunador.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Escolar