



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0182-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Levantado de paredes de servicios sanitarios y cambio de tazas.



Foto 2: Levantado de paredes en muro perimetral y retiro de porton y puerta para remozamiento.



Foto 3: Remozamiento de cocina con levantado de paredes, construcción de desayunador y banqueta.



Foto 4: Construcción de banqueta en área de servicios sanitarios e instalación de pila.



Foto 5: Remozamiento de poyeton en área cocina e instalación de pila.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

