



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suchitan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0191-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: Bodega de cocina con techo de terraza y en proceso de repello, con terraza para mayor seguridad.



Foto 2: Área de cocina con muros altos por seguridad, el techo más alto para su mejor ventilación y claridad, en proceso de repello de las paredes.




Foto 3: Se unieron los dos espacios y se colocara una puerta de metal amplia y sus ventanas.




Foto 4: Se colocará una Ventana, en sustitución de la que tenía en mal estado, se sustituirá para mayor seguridad de la bodega



Foto 5: Muro que se levantó para mayor seguridad, porque no alcanzaba la altura del techo y se realiza el proceso del repello.



Foto 6: Proceso del área que se cubrirá con terraza para mayor seguridad y Lugar donde instalará un tinaco para garantizar el servicio de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Odili Najera Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

