



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Mita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Suchitan      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-03-0191-43               | FECHA:                         | 14/06/2024          |



Foto 1: Bodega de cocina con techo de terraza y con su respectivo repello, con terraza para mayor seguridad.




Foto 2: Área de cocina con muros y techos altos por seguridad, mejorando la ventilación y claridad,



Foto 3: Se unieron los dos espacios y se colocó una puerta y una ventana de metal.




Foto 4: Se colocó una Ventana, en sustitución de la que tenía en mal estado, para mayor seguridad de la bodega




Foto 5: Muro que se levantó para mayor seguridad, porque no alcanzaba la altura del techo.



Foto 6: Área que se cubrió con terraza para mayor seguridad y Lugar donde se instaló un tinaco en la parte de arriba para garantizar el servicio de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Odili Najera Lobo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

