



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAÑAS ABAJO ALDEA LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0008-43	FECHA:	




Aula 1



Aula 2




Aula 3



Corredor



cosina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ersiba martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

