

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                       |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                                               | MUNICIPIO:                     | Agua Blanca       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Carrizal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-04-0019-45                                         | FECHA:                         | 4/06/2024         |



Foto 1: separacion de aulas, estan separadas por tabla yeso y se colocara porton corredizo, para mejor resguardo de materiales y seguridad de los estudiantes



Foto 2: cambio de techo area de bodega, se encuentra construido con madera y lamina en mal estado, se procedera a instalar estructura metalica y lamina troquelada



Foto 3: reparacion y terminacion de servicios sanitarios, no contamos con dicho servicio, y se instalara un tinaco para guardar agua.



Foto 4: mantenimiento baranda, no presenta seguridad, se colocara un metro mas alta con malla galvanizada



Foto 5: Cocina a mejorar no cubre toda la pared y no tiene cocina mejorada





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

