



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Gordo, cantón Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0200-43	FECHA:	



Foto1: Remodelando de torta de cemento, se cambiara por piso cerámico



Foto 2: Remodelando la torta, se cambiara por piso cerámico.



Foto 3: Puesta en mal estado, se sustituirá por más seguridad.




Foto 4: Remodelando las paredes y pintura



Foto 5: Remodelación del aula, repello, sustitución de pared de block, piso cerámico, reparación de techo de lamina, puerta nueva y ventana, para mejor ventilación



Foto 6: Remodelación del aula, repello, sustitución de pared de block, piso cerámico, reparación de techo de lamina, puerta nueva y ventana, para mejor ventilación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

