



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Gordo, Cantón Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0200-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Colocación de piso Cerámico en aula.



Foto 2: Aula con repello en paredes y reforzamiento de grietas.



Foto 3: Baño remodelado, con cambio de sanitarios, pared de block y techo de terraza.




Foto 4: Colocación de puerta de metal para más seguridad.




Foto 5: Aula con paredes repelladas, piso cerámico, techo de lamina en buen estado, puerta nueva y colocacion de ventanas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

