



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO DE SANTIAGO, CANTÓN LAGUNILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0215-43	FECHA:	05-07-2,024



Foto1: Cambio de piso de torta de cemento




Foto 2: Pintura de paredes del lado exterior e interior



Foto 3: Cambio de inodoros e instalación de cerámico y azulejo



Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: Parte de enfrente del muro perimetral de la escuela



Foto 6: Muro perimetral alrededor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Taigo Garza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

