



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Dorador, Canton Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0219-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Inodoros en mal estado



Foto 2: muro perimetral en mal estado



Foto 3: muro perimetral en mal estado



Foto 4: puertas de baños en mal estado



Foto 5: torta de cemento en mal estado



Foto 6: torta de cemento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elisia Duarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

