

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Quequesque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0222-43	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Reparación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Puerta en mal estado, se sustituirá por puerta metálica para mayor seguridad de la cocina



Foto 3: Mejoramiento de lavatrastos de cemento



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 5: Instalación de piso cerámico





Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Aagua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Quequesque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0222-43	FECHA:	4/07/2024









Foto 7: sustitución de porton de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

