

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0228-43	FECHA:	26/07/24




Foto1: Sustrucción de puerta de baño



Foto 2: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por estructura de metal y lamina



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadores.



Foto 6: reparacion de todo el sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Antonia Rodriguez 50809

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0228-43	FECHA:	26/07/24



Foto1: Reparación de muro de contención.



Foto 2: Reparación de muro de contención.




Foto 3: Sustitución de puertas de aula



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Antonia Rodríguez Godoy

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

