

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL IZOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0001-45	FECHA:	19/06/2024




Foto1: cocina sin techo y sin repello, se cubrira con estructura y lamina para mayor seguridad y se instalara servicio electrico




Foto 2: Area Trasera en donde se colocara ventanas de PVC. Y balcones de metal



Foto 3: Colocacion de la estructura metalica para el techo de la cocina de la cocina



Foto 4: Colocacion de balcones de metal en las aulas que serviran para resguardar los insumos educativos



Foto 5: Instalacion de sanitarios los cuales seran divididos en uno para niñas, uno para niños y una para maestros



Foto 6: Colocacion de techo metalico y puertas de metal a los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

