

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL IZOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0001-45	FECHA:	19/06/2024



Foto1: cocina con techo de metal repellada y con piso ceramico



Foto 2: Area Frontal de la cocina la cual luce terminada



Foto 3: Colocacion de ventanas de PVC.




Foto 4: Colocacion de balcones de metal en las aulas que serviran para resguardar los insumos educativos




Foto 5: Instalacion de sanitarios los cuales seran divididos en uno para niñas, uno para niños y una para maestros






Foto 6: Colocacion de techo metalico y puertas a los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y totalizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público