

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria, Aldea Estanzuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuela, Asuncion Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0041-45	FECHA:	20 de junio del año 2024



REPARACION DE COCINA





REPARACION DE COCINA



REPARACION DE BAJADA DESFOQUE A PATIO



REPARACION DE BAJADA DESFOQUE A PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

