

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria, Aldea Estanzuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuela, Asuncion Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0041-45	FECHA:	15 de agosto del año 2024



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE COCINA




REPARACION DE BAJADA DESFOQUE A PATIO



REPARACION DE BAJADA DESFOQUE A PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

