



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Llanitos, Aldea El Tamarindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Llanitos, Aldea El Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 05 - 0253 - 43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Reparación de Drenaje.



Foto 2: Reparación de sanitarios en mal estado, mantenimiento en techo y puertas.



Foto 3: Reparación del techo en mal estado, colocación de puerta y ventana en la Cocina.



Foto 4: Mantenimiento de pintura en Lámina.



Foto 5: Reparación del Muro Perimetral



Foto 6: Reparación de Patio y Pavimentado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Saya Salvatierra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

