

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cerrón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0256-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1. Muro Perimetral



Foto 2. Cambio de maya del muro perimetral



Foto 3. Sistema Electrico



Foto 4. Sustitucion de cubierta de lamina



foto 5. Pintura en paredes y puertas



Foto 6. Reparación de estufa mejorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

