

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cerrón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0256-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1. Muro Perimetral



Foto 2. Cambio de maya del muro perimetral



Foto 3. Sistema Eléctrico



Foto 4. Sustitución de cubierta de lámina



Foto 5. Pintura en paredes y puertas




Foto 6. Reparación de estufa mejorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

