

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUEVARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUEVARA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0259-43	FECHA:	20 de junio del año 2024



REPARACIÓN DE BENTANALES



REPARACIÓN DE BENTANALES



REPARACIÓN DE BENTANALES



REPARACIÓN DE PORTÓN



REPARACIÓN DE PORTÓN




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUEVARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUEVARA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0259-43	FECHA:	20 de junio del año 2024



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE COCINA



REPARACION MURO PERIMETRAL



REPARACION MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE BENTANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro E

