

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUEVARA ASUNCION MITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05 0259-43	FECHA:	



Foto 1: REPARACION COCINA



Foto 2:REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACION DE VENTANAS




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actúan como parte de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

