



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUEVARA ASUNCION MITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05 0259-43	FECHA:	



Foto 1: REPARACION MUOPERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACION DE VENTANAS



Foto 4: REPARACION DE COCINA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

