



Ministerio de Educación
Guatemala

Negría "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0262-43	FECHA:	16/7/2024



foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas



foto 2



foto 3 reparacion de ventanas



Foto 4



Foto 5: Reparacion de puerta y chapa



Foto 6: Reparacion de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesli Yojani Lemus Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

