



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0267-43	FECHA:	25/07/2024




Foto 1: Cambio de techo y pintura del mismo.



Foto 2: Cambio de sanitarios por deterioro de los mismos.



Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico.




Foto 5: Reparación de tubería de tinaco



Foto 6: Instalación de ventanas de cedazo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público El Tamarindo, Asunción Mita, Jutiapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0267-43	FECHA:	25/07/2024









Foto 7: Reparación de puertas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Concejo de Padres de Familia Aldea El Tamarindo, Asunción Mita, Jutiapa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION Aldea El Tamarindo, Asunción Mita, Jutiapa
--	---	--	---