

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "Prudencio Rodríguez Jerez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Amates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0268-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico.




Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósitos de agua.



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Jeaneth Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



J. Martinez B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "Prudencio Rodríguez Jerez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Amates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0268-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 7: Reparación de red de drenajes y red de agua potable-



Foto 8: Estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosa Janeth Martinez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

