

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHE VARGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0271-43	FECHA:	06/06/2024



foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas



foto 2. Reparacion de sistema Electrico. Se cambiara todo lo electrico



foto 3. Reparacion o Sustitucion de puerta en cocina. Puerta en mal estado se cambia por una con chapa. Y se remodelara la cocina



foto 4. Mantenimiento a barrandas y finalizacion



Foto 5: Ventanas: mantenimiento de pintura en ventanales internos y externos



Foto 6: Pintura: INTERIO Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMINETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Rocío Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

