

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHE VARGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0271-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas




Foto 2. Reparacion de sistema Electrico. Se cambiara todo lo electrico




Foto 3.Reparacion o Sustitucion de puerta en cocina. Puerta en mal estado se cambia por una con chapa y remodelacion de cocina



Foto 4 Mantenimiento a barrandas y finalizacion



Foto 5: Ventanas: mantenimiento de pintura en ventanales internos y externos




Foto 6: Pintura: INTERIO Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMINETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Rocío Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

