

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | ASUNCIÓN MITA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TRAPICHE VARGAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-05-0271-43 | FECHA:                         | 16/08/2024            |



Foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas



Foto 2. Reparacion de sistema Electrico. Se cambiara todo lo electrico



Foto 3. Reparacion o Sustitucion de puerta en cocina. Puerta en mal estado se cambia por una con chap y remodelacion de cocina



Foto 4. Mantenimiento a barrandas y finalizacion



Foto 5: Ventanas: mantenimiento de pintura en ventanales internos y externos



Foto 6: Pintura: INTERIO Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMINETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Rocío Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

