

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0272-43	FECHA:	



Foto 1: REPARACION MUOPERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe Salguero

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM Aides Buenos Aires Las Cruces
DIRECCIÓN
Asunción Mita, Jutiapa