



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cerro Blanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0277-43	FECHA:	16/08/2024



Foto # 1 se cambiaron las laminas de la cocina



Foto # 2 se cambiaron las costaneras metalicas



Foto # 3 Se cambiaron los registros de las chapas de las puertas



Foto # 4 se cambio el piso de aula




Foto # 5: en proseso de cambiado de todos los accesorios de los baños incluyendo mangeras llaves, tapaderas, flotadores, manesillas



Foto # 6: Se cambio el drenaje hacia el agua potable, para llenar recipientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Gloria Diaz Alejandro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cerro Blanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0277-43	FECHA:	16/08/2024



Foto# 7 losa de patio a concreto.



Foto # 8 Reparacion de sistema electrico



Foto # 9 Se realizo la pared de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Coloria Diaz Alejandro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

