



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Matías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0284-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Instalación de chapa en puerta de metal.



Foto 2: Mejoramiento y reforzamiento de portón metálico.



Foto 3: Instalación correcta de puerta + chapa.



Foto 4: Instalación y reforzamiento de cerco con malla en muro perimetral.




Foto 5: Cambio de plancha e instalación de chimenea.



Foto 6: Sustitución de vidrio y reforzamiento por estructura metálica y pintura de las ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

