



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Matías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0284-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Instalación de chapa en puerta de metal.



Foto 2: Mejoramiento y reforzamiento de portón metálico.



Foto 3: Cambio de plancha e instalación de chimenea.



Foto 4: Reforzamiento de estructura metálica y pintura de ventanas.



Foto 5: Instalación y reforzamiento de cerco con malla en muro perimetral.



Foto 6: Instalación correcta de puerta + chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

