

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sitio del Niño, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0287-43	FECHA:	



Foto 1: Cocina de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño



Foto 2: Cocina de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño



Foto 3: Techo de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño



Foto 4: Techo de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño



Foto 5: Muro de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño



Foto 6: Muro de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessika Yamirith Peraza O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

