

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLA DE PAVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0296-43	FECHA:	



Foto 1: REPARACION DE BODEGA



Foto 2: REPARACION DE TECHO



Foto 3: REPARACION DE COCINA



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLA DE PAVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0296-43	FECHA:	



Foto 1: REPARACION DE BODEGA



Foto 2:REPARACION DE TECHO




Foto 3: REPARACIÓN DE BODEGA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

