

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Silva, aldea Tablón San Bartolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0300-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: se cambió el techo con estructura y lámina a los sanitarios, se agregó altura a las paredes, se repellaron, se cambiaron las puertas y e inodoros.



Foto 2: Se cambió la pila por una nueva, se renovó el piso de cemento y se ampliaron los espacios de los sanitarios.



Foto 3: se instalaron sanitarios, puertas y piso antideslizante.



Foto 4: Se ampliaron las ventanas y cambiaron puertas, se colocó piso de cemento, ampliación de aulas y corredor, cambio de techo.



Foto 5: se amplió las paredes del aula, se instaló el techo, se ampliaron las ventanas y cambio de piso de cemento.



Foto 6: En el aula 2 realizó entortado de piso de cemento, se agregó altura y ancho a las paredes, se cambió el tamaño y posición de la ventana y se cambió el techo con estructura y lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Wendy Roxana Cortez Ventura

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

