

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jerónimo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0301-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 4: Reparación de inodoros



Foto 5: Sustitución de Muro perimetral de block




Foto 6: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

