

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jerónimo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0301-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios



Foto 3: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Reparación de inodoros



Foto 5: Sustitución de Muro perimetral de block





Foto 6: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

