

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1603-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Renglón 1: Cubierta de lámina.



Foto 2: Renglón 2: Estructura de techo.



Foto 3: Renglón 4: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 4: Renglón 6: Piso 4.1 Instalación de piso cerámico



Foto 5: Renglón 10: Servicios sanitarios



Foto 6: Renglón 6.2 Instalación de piso cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Amanda García Cristóbal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

x

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-1603-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 7: Renglón 14. Reparación de drenaje. 14.1 Reparación de drenaje en baños 14.2 reparacion de red de agua potable.



Foto 8: Renglón 17. Reparación de sistema Eléctrico



Foto 9: Renglón 20. Reparación de área para cocina




Foto 10: Renglón 21. Reparación de repello y cernido

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

