



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

XXX

DEPARTAMENTO:	JURIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUEV ARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1670-45	FECHA:	




Foto1: REPARACION DE TECHO



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACION DEL MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACION AREA DE DIRTECCION




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

