

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS LLANITOS	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LLANITOS
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1935-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS



REMODELACIÓN ÁREA DE COCINA



COLOCACIÓN DE BALCONES PINTADOS




CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO




PINTURA PARA PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS LLANITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LLANITOS
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1935-43	FECHA:	13 DE AGOSTO 2024



REMEDIACIÓN DE BAÑOS



PARTE TRASERA DE LOS BAÑOS



CAMBIO DE SANITARIOS



CAMBIO DE SANITARIOS



TERRAZA PARA COLOCAR TINACO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

