

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LLANITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LLANITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1935-43	FECHA:	28 DE AGOSTO 2024



CAMBIO DE LÁMINAS DE TECHO



CAMBIO DE LÁMINAS DE TECHO



REMODELACIÓN PARA AREA DE COCINA



MANTENIMIENTO DE PINTURA BALCONES



MATERIA ELÉCTRICO NUEVO



MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LLANITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LLANITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1935-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



EXTERIOR DE SANITARIOS




REFORZAMIENTO DE PAREDES PARA TERRAZA SANITARIOS



CAMBIO DE SANITARIOS



CAMBIO DE SANITARIOS



COLOCACIÓN DE TINACO EN TERRAZA PARA AGUA SANITARIOS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Directivo



Firma y Sello Directivo