



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Elaborando la mesa para la estufa de leña



Foto 2: preparacion para instalacion de pila, agua potable, drenaje



en proceso de mejoramiento de porton de malla a lamina



Foto 4: proceso de losa de patio




Foto 5: en proceso de cambio de chapas y pintura de puertas



foto 6: en proceso de mejoramiento e instalacion de luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024



foto 1 en proceso de la elaboracion de gabinete de concreto



foto 2 en proceso de instalacion e agua potable



foto 3 en proceso de fundicion de piso de cemento o torta de cemento



foto 4 en proceso de realizacion de desague



foto 5 en proceso de pintura de puertas de dos aulas



foto 6 en proceso pintura de ventana de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024



foto 1 en proceso conversion de porton de malla a lamina



foto 2 en proceso instalacion alambre de cuchillas (rason)



foto 3 en proceso de instalqacion de tinaco existente con accesorios



foto 4 en proceso de pintura de paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

